



Treviglio, 26.10.2016

Al Direttore Sanitario dr. Silva Santino

Al Direttore Dipartimento Scienze Mediche dr. Destro Maurizio

Resp. Servizio di Ingegneria. Clinica Dr. A.Ghedì

Prot.n.10/2016 seg/end. dig.

Oggetto: Apparecchiature endoscopiche di Romano.

Si segnala la pesante criticità della strumentazione endoscopica del Servizio di Romano che non permette ormai il mantenimento dei programmi operatori.

Sono attualmente operativi nel servizio tre Colonscopi:

- **n 14 EC 3840M** operativo dal **2004** con operatività ridotta per lunghezza 120 cm
- **n 23 EC 3804F** operativo dal **2004**. ormai esausto che permette il raggiungimento del cieco con difficoltà.
- **n 24 EC 3885F** operativo dal **2005**. l'unico con un'operatività ancora sufficiente, attualmente in riparazione da 6 gg e non sostituito da un muletto.

Tale strumentazione è giunta ormai all'esaurimento naturale della sua operatività, normalmente prevista in 3-5 anni. Questo rende, a volte, impossibile concludere correttamente le colonscopie che devono poi essere ripetute nel Servizio di Treviglio, con forte disagio per degli utenti e gli Operatori stessi.

Per quanto riguarda i gastroscopi, la situazione non è migliore con uno strumento (A111507) operativo ininterrottamente dal 2000.

Si sottolinea inoltre che tale strumentazione appartiene ad una tecnologia ormai obsoleta con qualità delle immagini anacronistica, non più all'altezza delle odierne esigenze diagnostiche. La stessa manutenzione appare difficoltosa ed inconcludente.

Per mantenere aperto il servizio, è inderogabile, dopo anni di mancate acquisizioni, sostituirne la strumentazione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio di Endoscopia

Dr. Sergio Cavenati